

Tata cara menggunakan Light meter

Untuk cara melakukan tes cahaya adalah dengan cara memilih ISO dan f-number yang dikehendaki, untuk penggunaan dengan lampu flash, nilai ISO maximal adalah 3200, karena dengan pada nilai ini, sensor kamera tidak terlalu banyak menghasilkan noise didalam citra. kemudian setelah memilih ISO dan f-number, hadapkan permukaan sensor *Ambient light smartphone* ke permukaan objek untuk mendapatkan pantulan cahaya dari obyek, setelah itu tekan tombol "cek" untuk memanggil fungsi kode program perhitungan Exposure value dan time value untuk menghasilkan nilai *Exposure value* dan tv (*shutter speed*) dan ditampilkan ke layar *interface*. Setelah itu niali *ISO*, *f-number*, dan *Shutter speed*, di inputkan kamera dan lakukan pengambilan gambar.